

<b>Nr OT</b>	4-310	<b>Fecha Informe</b>	07/05/2026
<b>Cliente</b>	GORDYCZYK MAURICIO		
<b>Modelo</b>	C13	<b>Componentes</b>	MOTOR
<b>Atención</b>	MAURICIO	<b>Serie</b>	LGK08587
<b>Serie Componente</b>	LGK08587	<b>Teléfono</b>	n/a
<b>Equipo nº</b>	1	<b>Horas componente</b>	10792
<b>Trabajo</b>	SERVIS CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE	<b>Fecha intervención</b>	07/05/2026
<b>Informe nº</b>	n/a		

#### Solicitud del cliente

Es necesario realizar servicio a motor y control del mismo

#### Comentarios del proceso de reparación

Se llega al lugar y se comienza a trabajar por el equipo. Se drena aceite de motor, se reemplaza filtro de aceite y filtro de combustible. Se carga aceite nueva 15W40 provista por el cliente.

Se conecta herramienta de diagnóstico ET, se da marcha equipo controlando valores de parámetros de trabajo, encontrándose los mismos óptimos de operación.

#### Recomendaciones

Queda pendiente el reemplazo de los filtros de aire y el de trampa de agua en combustible (se aloja en la salida del tanque), los cuales se encarga el cliente de realizarlo.

#### Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2




Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Descripción	Valor	Unidad
<b>Grupo de estado N.º 2</b>		
Velocidad del motor	1402	rpm
Presión de aceite del motor	326	kPa
Presión de refuerzo	2	kPa
Presión de combustible	635	kPa

**Mano de obra**

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Viaje	07:00	08:00
Marcelo Gazzola	Trabajo	08:00	11:00
Marcelo Gazzola	Viaje	16:00	20:00

**Kilometraje**

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	07/05/2026	AD045FB	80
Marcelo Gazzola	07/05/2026	AD045FB	235

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán