

Nr OT	308	Fecha Informe	27/05/2026
Cliente	Artug		
Modelo	CATC4.4	Componentes	Motor
Atención	Gustavo Ferligoj	Serie	J1Z05334
Serie Componente	J1Z05334	Teléfono	11 5452-3101
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Estribor	Horas componente	5619
Trabajo	reemplazo de reten bancada trasero	Fecha intervención	26/05/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Reemplazo de reten trasero

Comentarios del proceso de reparación

Se realizo el desmontaje del generador para luego retirar el volante del mismo , reemplazar el reten según las especificaciones del fabricante , si instala el volante con su torque correspondiente y el montaje del generador , una vez finalizado el trabajo se controla el axial de motor para luego realizar la puesta en marcha del equipo y realizar la prueba de confiabilidad

El equipo se entrega operativo sin fallas

Recomendaciones

realizar próximo mantenimiento según las horas de operación


Soporte de imágenes

Imagen 1




Axial Motor

Imagen 2




torque de volante 140 LB

Imagen 3



reten nuevo

Imagen 4



reten con perdida de aceite

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Carlos Alarcon	Trabajo	07:30	16:00
Ruben Sanchiz	Trabajo	07:30	16:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Carlos Alarcon	26/05/2026	AE549MY	60

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Carlos Alarcon, Ruben Sanchiz	Carlos Virue	Carlos Virue