

Nr OT	309	Fecha Informe	26/05/2026
Cliente	Naviera Horamar		
Modelo	CAT 3512	Componentes	0
Atención	Mariano Gómez	Serie	PXW00288
Serie Componente	0	Teléfono	1131708427
Equipo nº / Nombre de la embarcación	BABOR	Horas componente	19441
Trabajo	Prueba de protecciones en MMPP	Fecha intervención	28/05/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Realizar pruebas de sistema de protecciones mediante el panel automaskin

Comentarios del proceso de reparación

Luego de solicitar los respectivos permisos del personal de la embarcación para operar el Motor principal de BABOR , se procede a la prueba.

Mediante la pantalla del panel del automaskin se realizó el cambio de parámetros de las protecciones de presión de aceite, temperatura de refrigerante y de sobre velocidad, y luego de verificar el correcto funcionamiento de cada parámetro, se editaron los valores con el motor en marcha, después de dar arranque y verificar que funciona bien, y se procede a modificar el parámetro fuera del rango establecido, y al cargar la configuración editada el motor se apagó, comprobando el funcionamiento correcto de cada protección.

Recomendaciones

Luego de realizar las pruebas y volver a reestablecer los parámetros originales, se procede a dar marcha nuevamente a cada motor principal unos 10 minutos para comprobar que funcionan correctamente. Al comprobar que todo estaba funcionando correctamente, se procede a apagar el motor de manera tradicional por el botón de parada, y luego del tiempo de espera, es motor apaga normalmente.

Soporte de imágenes

Imagen 1




Protección de temperatura de refrigerante

Imagen 2



Protección de presión de aceite

Imagen 3



Protección de sobre velocidad

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Jesus Marcano	Trabajo	08:00	11:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Jesus Marcano	28/05/2026	AE549MZ	22

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Jesus Marcano	Jesus Marcano	Carlos Virue