

Nr OT	1	Fecha Informe	15/06/2026
Cliente	Artug - Ciclon		
Modelo	Cat 3512	Componentes	Motor
Atención	Javier barros	Serie	-
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Estribor	Horas componente	31711
Trabajo	Chequeo por falla.	Fecha intervención	15/06/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia técnica para realizar revisión por una falla en la aceleración/ encloche del equipo

El cliente nos comenta que, junto a otro proveedor se realizaron análisis y pruebas en los que determinaron que la posible causa raíz del problema provenga del sistema de placas Schottel, por lo que las placas fueron retiradas por el proveedor para realizarles mantenimiento correspondiente.

Comentarios del proceso de reparación


Se comenzó realizando los chequeos correspondientes a la señal de control de velocidad en modo local, notando que el sistema de aceleración manual en modo local funciona perfectamente, se intentó realizar la misma prueba en modo remoto acelerando el equipo desde el puente de mando, prueba la cual no fue posible hacer debido a la falta de las placas retiradas por el proveedor, por las cuales realiza recorrido el sistema de aceleración remoto del equipo. Por lo que el proveedor realizó el mantenimiento de las placas y se instalaron nuevamente, se realizó prueba de funcionamiento sin notar anomalías en el proceso de prueba.

Recomendaciones

-

Soporte de imágenes

Imagen 1



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Viaje	07:00	20:00
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	20:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	15/06/2026	AE549MZ	152

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese	Juan Manuel Pugliese	Julio Sierra