

Nr OT	1	Fecha Informe	21/08/2026
Cliente	Eilers		
Modelo	V8	Componentes	Motor
Atención	Daniel Vargas	Serie	-
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Estribor	Horas componente	1
Trabajo	Chequeo por falla	Fecha intervención	21/08/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia para realizar un chequeo por falla en el equipo, el cual acusa fallas en el circuito de combustible

Comentarios del proceso de reparación

Se realiza medición de bobina de los inyectores de los 8 cilindros, sin notar anomalías en las bobinas de los inyectores, luego se midió continuidad desde los inyectores hacia la EDC, sin interrupciones en el circuito de los inyectores


Una vez finalizado el proceso de observación de los inyectores, se realizó una inspección minuciosa del equipo en busca de fugas de combustible, encontrando en la zona de la bomba de baja presión, fugas alrededor de la misma y en varias cañerías de combustible.

Recomendaciones

Se recomienda realizar la extracción de la bomba para realizar el chequeo de los torques necesarios y sellos en busca de anomalías.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Perdida de combustible al rededor de la bomba

Imagen 2




Imagen 3



Medicion bobina de inyectores

Imagen 4



Imagen 5



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	17:00
Rubén Sanchiz	Trabajo	07:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	21/08/2026	AE549MY	1
Rubén Sanchiz	21/08/2026	AE549MY	1

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese, Rubén Sanchiz	Juan Manuel Pugliese	Carlos Virue