

Nr OT	-	Fecha Informe	28/08/2026
Cliente	Eilers		
Modelo	V8	Componentes	Motor
Atención	Daniel Vargas	Serie	-
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Estribor	Horas componente	1
Trabajo	Chequeo por falla	Fecha intervención	28/08/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia para realizar la extracción de la bomba inyectora de baja presión por fugas de combustible en la misma.

Comentarios del proceso de reparación

Se comienza la extracción retirando las cañerías de combustible al rededor de la bomba inyectora y periféricos para liberar el paso para el correcto retiro de la misma.

Una vez librado el paso para el retiro, se extrae la bomba sin problemas.

Recomendaciones

Se recomienda realizar el recorrido de la bomba (Reemplazo de Sellos, juntas)

Soporte de imágenes


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	17:00
Rubén Sanchiz	Trabajo	07:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	28/08/2026	AE549MY	1
Rubén Sanchiz	28/08/2026	AE549MY	1

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese, Rubén Sanchiz	Juan Manuel Pugliese	Carlos Virue