

Nr OT	ABC1	Fecha Informe	29/03/2026
Cliente	LANTERI		
Modelo	A123	Componentes	COMPONENTE
Atención	Atencion al cliente	Serie	123ABC
Serie Componente	ACB112	Teléfono	1236632541
Equipo nº	equipo 2	Horas componente	756
Trabajo	Reparacion de Filtro	Fecha intervención	02/04/2026
Informe nº	14		

Solicitud del cliente

- Es necesario realizar resellado de cilindro de swing lado izquierdo.
- Confección de informe y recomendaciones.

Comentarios del proceso de reparación

Se observa el cilindro de swing lado izquierdo corroborando la perdida de aceite por el mismo. Se extrae del equipo y se lo desarma. Luego se su desarmado se aprecian virutas metálicas dentro de la camisa, las cuales dañaron a esta. También se ve la empaquetadura del vástago rota.
Se habla con el cliente y se decide llevar el cilindro completo para su reparación.

Recomendaciones

- Se debe reparar cilindro completo o reemplazar por nuevo.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Cesar Rodriguez	123	07:00	15:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Cesar Rodriguez	09/03/2026	ABC123	785

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Cesar Rodriguez	Cesar Rodriguez	Cesar Rodriguez