TECNIMOTORS
Power System

Informe de Servicio

Nr OT	-	**Fecha Informe**	19/11/2026
Cliente	Artug		
Modelo	Cat C4.4	**Componentes**	Genset
Atención	-	**Serie**	J1Z02705
Serie Componente	-	**Teléfono**	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Estribor - Capitan Lucio	**Horas componente**	24.407
Trabajo	Chequeo por falla	**Fecha intervención**	19/11/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia técnica para realizar revisión a su equipo por una falla de arranque.

Comentarios del proceso de reparación

Se comienza realizando la prueba del equipo, el cual al activar la señal de arranque se nota que el motor de arranque gira mas no acopla a la corona del equipo, por lo cual se constata que es necesario realizar el reemplazo del motor de arranque, se prosigue por retirar el motor de arranque dañado para colocar uno nuevo, luego de colocar el componente nuevo se realiza la prueba de funcionamiento sin notar anomalías en el mismo, por lo cual el equipo queda operativo y listo para funcionar.

Recomendaciones

Se realizara el retiro del motor arranque dañado para realizar su reparación.

Soporte de imágenes


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	13:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	19/11/2026	AE549MY	66

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese	Juan Manuel Pugliese	Carlos Virue