

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Nr OT | . | Fecha Informe | 22/04/2026 |
| Cliente | PUERTO LAS PALMAS | | |
| Modelo | C13 | Componentes | MOTOR |
| Atención | CABALLERO LUIS | Serie | RRA01285 |
| Serie Componente | RRA01285 | Teléfono | - |
| Equipo nº | . | Horas componente | 6501 |
| Trabajo | DIAGNOSTICO EN FALLA MOTOR | Fecha intervención | 22/04/2026 |
| Informe nº | n/a | | |

Solicitud del cliente

09-04 : Cliente comenta baja potencia ,marcha despareja y demasiado humo de escape .

22-04: Reemplazo de inyectores

Comentarios del proceso de reparación

09-04 : Se prueba equipo con carga controlando los parámetros generales , observando baja potencia en los inyectores 4 y 6 .

la recomendación es el reemplazo de los 2 inyectores .

22-04: Se retiraron los 2 inyectores con bajo rendimiento ,colocando 2 inyectores reacondicionados.
se realiza prueba y ajuste de válvulas .

-Control de altura inyectores .

-Se instala código trim .

-Puesta en marcha y prueba de equipo estando los parámetros normales de funcionamiento .

Recomendaciones

realizar service mantenimiento

Soporte de imágenes

Imagen 1



Mano de obra

| TECNICOS | ID MANO DE OBRA | HORA DE COMIENZO | HORA DE TERMINO |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Marcelo Gazzola | Viaje | 07:00 | 08:00 |
| Marcelo Gazzola | Trabajo | 08:00 | 13:00 |
| | Viaje | 13:00 | 14:00 |

Kilometraje

| TECNICOS | FECHA | ID VEHICULO | KILOMETROS |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| Marcelo Gazzola | 22/04/2026 | AD045FB | 220 |

| Técnicos intervinientes | Confeccionó | Revisor |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Marcelo Gazzola | Marcelo Gazzola | Juan Darío Durán |