

Nr OT	123	Fecha Informe	15/04/2026
Cliente	COMUNA DE LANTERI		
Modelo	234	Componentes	MOTOR
Atención	joaquin alegre	Serie	jkM 02345
Serie Componente	jhgwi403	Teléfono	3482 245679
Equipo nº	1	Horas componente	8997
Trabajo	ADICIONALES	Fecha intervención	15/04/2026
Informe nº	3		

Solicitud del cliente

reemplazo de radiador de maquina vial , repasando tornilleria faltantes , con los filtros y arandelas suplementos sobre el nivel de plata forma .

control de niveles

control de radiador

control de neumaticos

control de implementos hidraulicos

Comentarios del proceso de reparación

se procede al reemplazo de componentes , y repuestos faltantes con todos los excedentes habiendo cambiado los turbos y acoples de mangueras intervinientes sobre las juntas .

cambio de aceite motor y tamdens diferenciales

Recomendaciones

se recomienda el reemplazo de todas las cañerías del turbo por encontrarse deteriorados

Soporte de imágenes

Imagen 1



balancin deteriorado

Imagen 2



balancin

Imagen 3



cabina dañada

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Abrahn Martinez	Viaje	00:30	04:30
Abrahn Martinez	Trabajo	07:30	23:00
Abrahn Martinez	Viaje	08:00	08:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Abrahn Martinez	15/04/2026	AB082ZK	334

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Abrahn Martinez	Abrahn Martinez	DURAN JUAN DARIO