

Nr OT	1	Fecha Informe	03/08/2026
Cliente	Horammar - Elena H		
Modelo	Cat C7.1	Componentes	Genset
Atención	-	Serie	A6E00881
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Nº3	Horas componente	34543
Trabajo	Prueba de protecciones	Fecha intervención	03/08/2026
Informe nº	2		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia tecnica para realizar la prueba de las protecciones por Alta temperatura de agua refrigerante, Baja presion de aceite de motor, y Sobre velocidad de su equipo

Comentarios del proceso de reparación


Se comienza realizando la conexion con el equipo mediante la interfaz Caterpillar. Una vez establecida la conexion con el equipo se procede a ponerlo en marcha, luego de tener en marcha el equipo se comienza por realizar el cambio en la configuracion de parametro de la alta temperatura de agua refrigerante, colocandola por debajo de la temperatura de trabajo del motor para asi forzar la proteccion, funcionando perfectamente. Luego se prosiguió con la proteccion por baja presion de aceite, en la cual se continuo con el mismo procedimiento, funcionando la proteccion perfectamente. Por ultimo se realizo la configuracion del umbral de la proteccion por sobre velocidad del equipo, colocandola por debajo del umbral de funcionamiento del equipo, funcionando la proteccion perfectamente

Recomendaciones

-

Soporte de imágenes

Imagen 1




Proteccion por sobre velocidad

Imagen 2



Proteccion por baja presion de aceite

Imagen 3



Proteccion por alta temperatura

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Viaje	14:30	18:30
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	14:30	18:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	03/08/2026	AE549MY	79

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese	Juan Manuel Pugliese	Carlos Virue