

Nr OT	-	Fecha Informe	03/09/2026
Cliente	PUERTO LAS PALMAS		
Modelo	HYUNDAI 220 LC	Componentes	SISTEMA ELECTRICO
Atención	MARTIN MECHTRY	Serie	4PD0003526
Serie Componente	n/a	Teléfono	n/a
Equipo nº / Nombre de la embarcación	n/a	Horas componente	15012
Trabajo	DIAGNOSTICO/REPARACION	Fecha intervención	03/09/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

El cliente manifiesta que el equipo presenta una falla intermitente en el monitor de visualización. Informa que, al poner en funcionamiento el equipo, en algunas ocasiones el monitor enciende normalmente y en otras permanece apagado, sin mostrar información.

Debido al carácter intermitente de la falla, se requiere realizar el diagnóstico del sistema eléctrico/electrónico asociado al monitor, verificando alimentación, masas, conexiones, arnés eléctrico y comunicación del módulo.

Comentarios del proceso de reparación

Se realiza la inspección general del equipo, comenzando con el control del voltaje de las baterías y del sistema de carga, verificándose que ambos se encuentran dentro de los parámetros normales de funcionamiento.

Se procede al control de la caja de fusibles y relés de potencia, realizando limpieza y acondicionamiento de conexiones y terminales eléctricas.

Durante la inspección se detecta que la llave de corte de corriente presenta daños y funcionamiento errático, pudiendo generar interrupciones intermitentes en la alimentación eléctrica del equipo.

Posteriormente, se realizan pruebas de funcionamiento, sin encontrarse fallas activas ni registradas al momento de la prueba. El equipo responde correctamente durante los controles efectuados.

Recomendaciones

Reemplazar la llave de corte de corriente, debido al deterioro y funcionamiento errático detectado.
Instalar un solenoide de parada del equipo, a fin de asegurar un sistema de detención confiable y adecuado.

—

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Viaje	11:00	13:00
Marcelo Gazzola	Trabajo	13:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	03/09/2026	AD045FB	110

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán