

Nr OT	.	Fecha Informe	12/08/2026
Cliente	COMUNA DE LANTERI		
Modelo	120H	Componentes	MOTOR
Atención	ROLANDO SANDRIGO	Serie	5HM01388
Serie Componente	n/a	Teléfono	.
Equipo nº / Nombre de la embarcación	n/a	Horas componente	23473
Trabajo	DIAGNOSTICO/REPARACION	Fecha intervención	12/08/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

Se realiza un nuevo control del sistema de inyección del motor, verificando la regulación y posición del rack de inyección, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del equipo bajo carga.

Comentarios del proceso de reparación

Se procede a controlar nuevamente la regulación del rack de inyección, verificándose que el mismo se encontraba dentro de las especificaciones establecidas según manual de servicio.

Posteriormente, se realiza un ajuste fino del rack de inyección de 1/4 de vuelta en sentido horario, con el objetivo de incrementar levemente la entrega de combustible en condición de carga positiva.

Finalizado el ajuste, se pone en funcionamiento el equipo y se realizan controles generales de los parámetros del motor.

Se realiza prueba de funcionamiento del equipo bajo carga, verificando la respuesta del motor luego del ajuste efectuado.

Durante la prueba se controlan los parámetros generales de funcionamiento, encontrándose los mismos dentro de valores normales, sin observarse anomalías.

Recomendaciones

reemplazar horometro

Soporte de imágenes

—

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	14:00	16:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	12/08/2026	AD045FB	80

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán