

Nr OT	673	Fecha Informe	04/05/2026
Cliente	Ocean Export		
Modelo	Perkins	Componentes	Motor Perkins
Atención	-	Serie	4203
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº	-	Horas componente	1
Trabajo	Reacondicionado de motor Perkins	Fecha intervención	06/04/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Reacondicionar el motor Perkins 4203 perteneciente a la embarcación Ciudad de Buenos Aires

Comentarios del proceso de reparación

Se reemplazaron los siguientes elementos

- Sub conjunto de motor
- Camisas
- Cojinetes de biela
- Cojinetes de bancada
- Juegos axiales
- Juntas
- Bomba de aceite
- Válvulas admisión
- Válvulas escape
- Guías de válvulas
- Mangueras de agua

Se realizaron las siguientes reparaciones

- Cepillado plano block
- Empernado de motor
- Rectificación del cigüeñal
- Balanceado de cigüeñal
- Enchavetado de motor
- Rectificado de asiento de válvulas
- Plano tapa de cilindros
- Armado final

-Puesta en marcha

Recomendaciones

Realizar cambio de aceite y filtro a las 100hs.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Pistones y aros en mal estado reemplazados

Imagen 3



Reemplazo de mangueras en mal estado

Imagen 4



Revisión bancadas de cigüeñal, estan en medida estándar

Imagen 5



Revisión y limpiezas de componentes

Imagen 6



Revisión y limpiezas de componentes

Imagen 7



Rectificado y balanceado de cigüeñal

Imagen 8



Motor armado

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Ariel Sánchez	Trabajo	07:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Christian Fleiton	16/04/2026	AF730AX	20

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Abrahn Martinez, Claudio Baio, Fabricio Barsanti, Víctor Reartes	Christian Fleiton	Ariel Sánchez