

Nr OT	313	Fecha Informe	04/06/2026
Cliente	Artug		
Modelo	3304	Componentes	Motor
Atención	Pablo Aquino	Serie	83Z11832
Serie Componente	83Z11832	Teléfono	1162169252
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Nº2/ Poppa	Horas componente	25065
Trabajo	Mantenimiento Preventivo	Fecha intervención	02/06/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Reemplazar tanque de compenso por uno nuevo

Realizar prueba hidraulica

Prueba de funcionamiento

Confeccion de informe de servicio

Comentarios del proceso de reparación

- Realizamos descarga de de circuito de JW
- Realizamos desmontaje de lineas de agua
- Realizamos desmontaje de intercambiador de calor
- Realizamos limpieza de nucleo del intercambiador de calor
- Realizamos reemplazo de mangueras de lineas de agua
- Realizamos armado de de intercambiador de calor completo con respuestas provistos por el cliente
- Realizamos instalacion de intercabiador de calor
- Realizamos llenado y purgado del sistema de refrigeracion
- Realizamos control de niveles
- Realizamos puesta en marcha y control de parametros
- Se agrego carga al equipo y se continuaron controlando paramtros. El equipo se entrega operativo

Recomendaciones


- Recomendamos realizar limpieza de circuito de refrigeracion de agua mar
- Recomendamos reemplazar agua de JW por refrigerante
- Recomendamos continuar realizando mantenimientos preventivos segun especificacion del fabricante.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Victor Reartes	Trabajo	07:00	19:00
Carlos Alarcon	Trabajo	07:00	19:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Victor Reartes	02/06/2026	AE435WE	0

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Carlos Alarcon, Victor Reartes	Victor Reartes	Carlos Virue