

Nr OT	323	Fecha Informe	12/06/2026
Cliente	Remolcadores Artug S.A.		
Modelo	Leroy Soomer M 44.2 S7 C6/4	Componentes	0
Atención	Gustavo Ferligoj	Serie	226500/6
Serie Componente	0	Teléfono	1154523103
Equipo nº / Nombre de la embarcación	01 / Mapuche 1	Horas componente	0
Trabajo	Reemplazo de rodamiento, megado y limpieza del alternador.	Fecha intervención	24/06/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Reemplazo de Rodamiento.
Revisión y megado del aislamiento.
Limpieza y mantenimiento.

Comentarios del proceso de reparación

Se desarmo el generador para realizar cambio de rodamiento y megado de las bobinas del generador # 01.
Se desconectaron todos los cables y se midió por separado cada una de las conexiones, dando como resultados:
Generador #01.

Entre carcaza y T4 con 500 voltios 13 megas
Entre carcaza y T7 con 500 voltios 17 megas
Entre carcaza y T6 con 500 voltios 13 megas
Entre carcaza y T9 con 500 voltios 13 megas
Entre carcaza y T5 con 500 voltios 14 megas
Entre carcaza y T8 con 500 voltios 17 megas
Entre carcaza y T10 con 500 voltios 15 megas
Entre carcaza y T11 con 500 voltios 18 megas
Entre carcaza y T12 con 500 voltios 18 megas
Entre carcaza y T1 con 500 voltios 17 megas
Entre carcaza y T2 con 500 voltios 18 megas
Entre carcaza y T3 con 500 voltios 18 megas.

Siendo éstas mediciones buenas para el aislamiento del mismo.

Luego de las mediciones, se realizó una limpieza general y se cambió el rodamiento.

Se realiza nuevamente las conexiones del cableado nuevamente y el armado de las carcasa quedando listo para el acoplado del motor y puesta en marcha.

Recomendaciones

XXX

Soporte de imágenes

Imagen 1




Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Jesus Marcano	Viaje	07:00	07:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Jesus Marcano	24/06/2026	AE435WF	10

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Jesus Marcano	Jesus Marcano	Carlos Virue