

Nr OT	-	Fecha Informe	15/07/2026
Cliente	Central Buen Ayre		
Modelo	Motoventilador	Componentes	-
Atención	-	Serie	-
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Equipo N°6 - 5 Y 4	Horas componente	1
Trabajo	Reemplazo de motores	Fecha intervención	15/07/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia para realizar la revision y reemplazo de motores de refrigeracion del sistema de enfriamiento de los equipos.

Comentarios del proceso de reparación

Se comienza por verificar los motores los cuales se encontraban fuera de funcionamiento.

en el equipo N°6, se encontró que el motoventilador n°7 estaba dañado, por lo que se procedio a la extraccion del mismo.

Una vez el componente fuera, se realiza el desarme correspondiente para realizar el reemplazo del motor. Luego del reemplazo del motor se coloca nuevamente en su posición y se realiza prueba de funcionamiento, sin notar anomalias durante la prueba del mismo.

En el equipo N°5, el motoventilador N°1 se encontraba desmontado ya que estaba dañado, por lo cual se procedió por realizar el reemplazo del motor y colocacion del equipo nuevamente.

Se realizo prueba de funcionamiento sin notar anomalias en el funcionamiento del motoventilador

En el equipo N°4, el motoventilador N°5 se encontraba fuera de funcionamiento, por lo que se procedio a la extracción del mismo.

Una vez el componente fuera, se procedió a realizar el desarme correspondiente para reemplazar el motor. Luego del reemplazo del motor se coloca nuevamente en su posición y se realiza prueba de funcionamiento, sin notar anomalias durante la prueba del mismo.

Recomendaciones

Se recomienda realizar la revisión de los siguientes motores

En el equipo N°1 el motor N° 4 se encuentra desconectado desde el tablero de control

Equipo N°2 Funcionando todos los motores

Equipo N°3 motores 3-8 en falla

Equipo N°4 Funcionando todos los motores

Equipo N°5 Funcionando todos los motores

Equipo N°6 Funcionando todos los motores

Soporte de imágenes

—

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Viaje	07:00	17:00
Visgarra Miguel	Viaje	07:00	17:00
Jesus Marcano	Viaje	07:00	17:00
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	17:00
Jesus Marcano	Trabajo	07:00	17:00
Visgarra Miguel	Trabajo	07:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	15/07/2026	AE549MY	10
Jesus Marcano	15/07/2026	AE549MY	10
Visgarra Miguel	14/07/2026	AE549MY	10

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese, Jesus Marcano, Visgarra Miguel	Juan Manuel Pugliese	Carlos Virue