

Nr OT	.	Fecha Informe	11/09/2026
Cliente	COMUNA DE LANTERI		
Modelo	416F 2	Componentes	VARIOS
Atención	ROLANDO SANDRIGO	Serie	LBF03866
Serie Componente	n/a	Teléfono	n/a
Equipo nº / Nombre de la embarcación	n/a	Horas componente	7646
Trabajo	DIAGNOSTICO/REPARACION	Fecha intervención	11/09/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

Según lo informado por el cliente, el equipo presenta una falla en el sistema de transmisión, debido a que la tracción 4x4 no funciona correctamente.

El equipo no logra habilitar y/o transmitir la tracción correspondiente al sistema 4x4, por lo cual se solicita realizar un diagnóstico para determinar el origen de la anomalía.

Comentarios del proceso de reparación

Se procede a realizar el diagnóstico del sistema de transmisión y accionamiento de la tracción 4x4, efectuando controles sobre los componentes eléctricos, hidráulicos y mecánicos involucrados.

Durante la inspección se detecta una anomalía en la válvula solenoide encargada del accionamiento del sistema 4x4, determinándose que el componente se encuentra dañado.

Asimismo, se realiza un control del circuito eléctrico asociado al sistema de tracción 4x4, verificando alimentación, conexiones, cableado y funcionamiento general, sin encontrarse fallas en el sistema eléctrico.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizan las siguientes tareas:

- Desmontaje de la válvula solenoide dañada correspondiente al accionamiento del sistema 4x4.
- Instalación de una válvula solenoide nueva original.
- Control del sistema eléctrico y conexiones involucradas.
- Verificación del correcto accionamiento del sistema de tracción.
- Prueba general de funcionamiento.
- Finalizados los trabajos, se pone en funcionamiento el equipo y se realizan pruebas del sistema de

transmisión y tracción 4x4.

Durante las pruebas realizadas, el sistema responde correctamente y no se observan anomalías de funcionamiento.

Recomendaciones

- reemplazar led de luz en tablero indicador de 4x4
- controla niveles de aceites

Soporte de imágenes

—

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Viaje	07:00	08:30
Marcelo Gazzola	Trabajo	08:30	12:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	11/09/2026	AD045FB	80

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán